附 4

湖北科技职业学院教师企业实践工作日志

实践单位：武汉重型机床有限公司地　址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路 3 号

教师姓名：　　张秉政　　所属院（部）：机电工程学院

锻炼时间：2017 年 9 月 4 日　至 2017 年 11 月 30 日

日期	例行工作记录	其他事务记录
9 月 4 日（星期一）	了解公司背景和发展历程，学习企业文化。	公司人力资源阳部长详细介绍了行业发展情况和公司主要产品的市场情况。
9 月 5 日（星期二）	参观各车间，熟悉公司主要产品、生产流程、产品市场情况。	车间主任介绍各车间的工种以及各机床的作用。
9 月 6 日（星期三）	厂内安全培训。	带实习学生在会议厅观看相关安全培训视频。
9 月 7 日（星期四）	厂内安全培训。	安全员讲解各岗位注意事项。
9 月 8 日（星期五）	安全培训考试。	
9 月 11 日（星期一）	安排到施工组学习相关工作任务。	厂长把学生们分配到各岗位进行实习。
9 月 12 日（星期二）	落实分配到各岗位学生的到岗情况，并与各师傅详细沟通学生的培养方案。	学生们派发工作服和工作鞋。
9 月 13 日（星期三）	了解施工中出现的常见问题及解决方案。	记录各种施工问题及其解决方案。
9 月 14 日（星期四）	在施工组组长的带领下对出现问题的加工件进行分析和排查。	记录排查的过程。对学生进行查岗。
9 月 15 日（星期五）	因为学生保险未生效，为了安全考虑停工一天。	
9 月 18 日（星期一）	部门例会，组长对本周任务进行了分工说明。	对学生进行查岗。

9 月 19 日（星期二）	在施工组组长的带领下对出现问题的加工件进行分析和排查。	记录排查的过程。对学生进行查岗。
9 月 20 日（星期三）	在施工组组长的带领下对出现问题的加工件进行分析和排查。	记录排查的过程。对学生进行查岗。
9 月 21 日（星期四）	在施工组组长的带领下对出现问题的加工件进行分析和排查。	记录排查的过程。对学生进行查岗。
9 月 22 日（星期五）	与施工组组长交流一个星期的工作进展情况，向汪院长汇报学生的表现情况。	相关学习进行整理。对学生进行查岗。
9 月 23 日（星期一）	安排到中小件普通车床岗位，参加部门例会。	对学生进行查岗，对旷工的学生进行沟通。
9 月 26 日（星期二）	熟悉加工件的相关加工工序，了解车床的基本操作。	对学生进行查岗，向各师傅了解学生的表现情况。
9 月 27 日（星期三）	学习车床主轴加工工艺的理论知识。	对学生进行查岗。
9 月 28 日（星期四）	在师傅的指导下完成加工件装夹、定基准、换刀、对刀等一些基本的操作。	对学生进行查岗，记录基本操作的注意事项。
9 月 29 日（星期五）	在师傅的指导下完成主轴的粗加工。	对学生进行查岗，记录基本操作的注意事项。
9 月 30 日（星期六）	工厂进行精益检查，打扫卫生。	对学生进行查岗，了解学生实习的进展。向汪院长汇报学生的表现情况。
10 月 8 日（星期天）	部门例会。在师傅的指导下完成主轴的精加工。	对学生进行查岗，记录基本操作的注意事项。
10 月 9 日（星期一）	安排到中小件普通铣床岗位。熟悉加工件的相关加工工序，了解外圆磨床的基本操作。	对学生进行查岗，对表现不好的学生进行批评整顿。记录基本操作的注意事项。
10 月 10 日（星期二）	学习铣床加工工艺的理论知识。	对学生进行查岗。与汪院长沟通，制定学生实习相关规章制度。
10 月 11 日（星期三）	在师傅的指导下完成加工件的装夹、定基准、对刀等一些基本的操作。	对学生进行查岗，记录基本操作的注意事项。

10 月 12 日（星期四）	在师傅的指导下完成加工件端面的粗铣和精铣。	对学生进行查岗，记录基本操作的注意事项。
10 月 13 日（星期五）	对不规则加工件的定位、对刀以及相关加工工艺进行了学习。	对学生进行查岗，对铣床的学习知识进行了整理。
10 月 16 日（星期一）	安排到中小件普通外圆磨床岗位，参加部门例会。	对学生进行查岗，收集和整理学生的实习周志。
10 月 17 日（星期二）	熟悉加工件的相关加工工序，了解外圆磨床的基本操作。	对学生进行查岗，向各师傅了解学生的近期表现情况。
10 月 18 日（星期三）	企业组织观看十九大。	
10 月 19 日（星期四）	去学校参加“喜迎十九大”红歌比赛。	
10 月 20 日（星期五）	在师傅的指导下完成加工件装夹、定基准、对刀等一些基本的操作。	对学生进行查岗，记录基本操作的注意事项。企业组织学生座谈，了解学生的学习进展。
10 月 23 日（星期一）	参加部分例会。在师傅的指导下完成轴类零件外圆的粗磨和精磨。	对学生进行查岗，记录基本操作的注意事项。
10 月 24 日（星期二）	安排到中小件普通内圆磨床岗位。熟悉加工件的相关加工工序，了解内圆磨床的基本操作。	对学生进行查岗，记录基本操作的注意事项。
10 月 25 日（星期三）	学习内圆磨床加工工艺等理论知识。	对学生进行查岗，记录基本操作的注意事项。
10 月 26 日（星期四）	在师傅的指导下完成定基准、对刀等一些基本的操作。	对学生进行查岗，记录基本操作的注意事项。
10 月 27 日（星期五）	在师傅的指导下完成轴类加工件内圆的粗磨和精磨。	对学生进行查岗，记录基本操作的注意事项。
10 月 30 日~11 月 5 日	去武汉轻工职业学院参加德国汉斯·赛德尔组织的“机电设备维护与保养师资培训班”。	与班长沟通，对学生进行电话查岗。
11 月 6 日（星期一）	安排到中小件数控车床岗位，参加部门例会。	对学生进行查岗，对严重违纪的 2 个学生进行处分，以实习不合格处理。
11 月 7 日（星期二）	学习数控车削加工技术的理论知识。	对学生进行查岗。

11 月 8 日~11 月 10 日	企业发生严重伤亡事故，工厂停产整顿，全员进行打扫和清理。	对学生进行安抚和沟通。期间 2 名学生由于出现过激情绪带回家治疗休养。
11 月 13 日（星期一）	参加部分例会。了解数控车床的基本操作。	对学生进行查岗，记录基本操作的注意事项。
11 月 14 日（星期二）	在师傅的指导下完成加工件装夹、定基准、对刀等一些基本的操作。	对学生进行查岗，记录基本操作的注意事项。
11 月 15 日（星期三）	向师傅学习车削加工工艺路线制定以及切削用量和刀具选择等知识。	对学生进行查岗，记录基本操作的注意事项。
11 月 16 日（星期四）	学习法兰克和西门子数控编程。	对学生进行查岗，与师傅沟通学生的表现情况，向汪院长汇报学生近期实习情况。
11 月 17 日（星期五）	安排到中小件数控铣床岗位，学习数控铣削加工技术的理论知识。	对学生进行查岗。
11 月 20 日（星期一）	参加部分例会。了解数控铣床的基本操作。	对学生进行查岗，记录基本操作的注意事项。
11 月 21 日（星期二）	在师傅的指导下完成加工件装夹、定基准、对刀等一些基本的操作。	对学生进行查岗，记录基本操作的注意事项。
11 月 22 日（星期三）	向师傅学习铣削加工工艺路线制定以及切削用量和刀具选择等知识。	对学生进行查岗，记录基本操作的注意事项。
11 月 23 日（星期四）	兵器部对工厂进行精益检查，工厂全体员工大扫除。	对学生进行查岗。
11 月 24 日（星期五）	安排到中小件数控磨床岗位，学习数控磨削加工技术的理论知识。	对学生进行查岗。
11 月 27 日（星期一）	参加部分例会。了解数控磨床的基本操作。	对学生进行查岗，记录基本操作的注意事项。
11 月 28 日（星期二）	在师傅的指导下完成加工件装夹、定基准、对刀等一些基本的操作。	对学生进行查岗，记录基本操作的注意事项。
11 月 29 日~11 月 30 日	回学校参加 VERICUT8 软件的培训。	与班长沟通，对学生进行电话查岗。

注：1. 详细记录每日工作项目和其他事务。
2. 企业实践结束时将所有工作日志汇总交院（部），人事处、教务处备查。

企业部门主管签章：　　院（部）负责人签章：